

西日本(関西・東海・九州) マンション大規模修繕 施工実績

※直近の実績から一部抜粋

物件名	工事	棟	階	戸数
C高槻岡本台	大規模修繕	1	5	22
F天神橋G	大規模修繕	1	20	113
L東山	大規模修繕	1	6	29
Y千里津雲台	大規模修繕	1	4	16
C鴻池新田	大規模修繕	1	15	44
C上野芝	大規模修繕	1	7	70
S枚方・藤阪M	大規模修繕	1	8	74
TC守口	大規模修繕	1	11	80
C西神中央	大規模修繕	1	12	90
V上町台東	大規模修繕	1	14	50
G覚王山法王町	大規模修繕	4	7	106
L松本縄手	大規模修繕	1	10	43
H上新庄	大規模修繕	1	11	37
V伊丹昆陽	大規模修繕	1	9	75
S堺東三国ヶ丘	大規模修繕	1	8	89
S	大規模修繕	2	13	40
P富士宮	大規模修繕	1	15	77
E駿府	大規模修繕	1	12	33
F夙川寿町	大規模修繕	1	7	25
H柏原	大規模修繕	1	10	100
MA	大規模修繕	1	3	20
C新川	大規模修繕	1	7	47
R尾西	大規模修繕	1	4	29
L宮西	大規模修繕	1	10	40

高石S	大規模修繕・耐震改修	1	10	177
須磨月見山H	大規模修繕	1	12	101
C庄内緑地公園	大規模修繕	1	6	29
B高槻	大規模修繕	1	6	58
R金山	大規模修繕	1	15	30
RD金山	大規模修繕	1	10	18
P柴白川公園	大規模修繕	1	12	21
F上長者町	大規模修繕	1	11	28
千里G	大規模修繕	1	7	83
F矢田南	大規模修繕	1	15	36
F唐人町	大規模修繕	1	9	20
C箱崎駅前	大規模修繕	1	11	70
S瀬高駅前	大規模修繕	1	10	39
A空港通り	大規模修繕	1	11	164
M唐人	大規模修繕	1	6	23
V香椎	大規模修繕	-	10	330
C箱崎駅前	大規模修繕	1	11	70
C大手町	大規模修繕	1	15	84
P瀬高	大規模修繕	1	8	14
L鳥飼	大規模修繕	1	9	57

他、マンション及び商業施設等の各修繕、診断等、多数。